

verticaal detail kozijn - schuivende zonwering

Dakopbouw volgens detail V01
Gevelopbouw volgens detail H02



verticaal detail houten gevel

Gevelopbouw volgens detail H01

Gevelafwerking tpv maaiveld
conform BA-richtlijn 1.9 richtlijn
stucadoorswerk onder en ter plaatse
van het maaiveld:
-damopen afdichtingspleister boven
het maaiveld
-bitumenpleister onder het maaiveld

Vloeropbouw Rc=8,2
- 80 mm
zandcementdekvloer
- voorzien van
vloerverwarming
- isolatie 60 mm EPS drukvast,
naden afgeplakt
- PS isolatievloer 200 (Rc=6,5)
VBI o.g.
- naden afgeplakt



verticaal detail metselwerk - kozijn - schuivende zonwering



horizontaal details houten gevel - entree

schuivende aluminium lamellen zonwering - kozijnen - gevelafwerking in detail