

AANPAK KOPGEVELS - Oost en West



Westkant (L) en Oostkant (R), oude situatie - toegevoegde gebouwen worden gesloopt

Oostkant na verwijdering aanbouw



Westkant - nieuwe situatie



Oostkant - nieuwe situatie

Uitkijkposten
nieuw



Nieuwe situatie



Uitkijkpost Oost



Uitkijkpost West

PROCES GROTE INGREPEN



Stalen tafel die de hele rotonde draagt t.b.v. vernieuwing fundering onder de bestaande bouwmuur



Situatie monumentale trap aangetroffen in 2008



Oude + nieuwe situatie monumentale trap:
- Toegevoegde wand en verlaagd plafond verwijderd
- Oversteek kanalen van Oost naar West
- Herstel kroonlijst / in maat aangepast
- Teruggehaalde 'seizoennekes'



Visualisatie herstelde trap met te openen hek: scheiding tussen de bezoekers van het museum en de zalen



Test verdubbeling leuningen



Proef dwarsbrug underlayment



Doorgang grote brug hal verdieping

PROCES GROTE INGREPEN



Plafond van van Maurik, nooit eerder zichtbaar. Dubbele balklaag t.b.v. grote overspanning van de zalen.



Versterking met stalen liggers van onderuit aangebracht om vloer boven te sparen



Alle vitrinekasten hebben het gebouw verlaten, het fragiele glas is verdubbeld. Subtiële versterkingen toegevoegd.

